湖南化工职业技术学院 高分子材料工程技术专业学生专业技能抽查标准

一、适	应专业与	5对象	2
二、专	业技能基	基本要求	2
模	块一 高	分子材料生产仿真操作	2
	J-1-1	冷态开车	2
	J-1-2	正常停车	2
	J-1-3	事故处理	3
	J-1-4	随机工况	3
模:	块二 高	分子材料加工操作	3
	J-2-1	挤出机操作	3
	J-2-2	高速混合机操作	3
	J-2-3	挤出造粒机组操作	4
	J-2-4	挤出吹膜机组操作	4
	J-2-5	生产运行记录单撰写	4
模	块三 高	分子材料性能测试	4
	J-3-1	万能试验机操作	4
	J-3-2	缺口制样机操作	5
	J-3-3	悬臂梁冲击试验机使用	5
	J-3-4	熔体流动速率仪操作	5
	J-3-5	测试报告撰写	5
三、专	业技能抗	由查方式	5
四、参	照标准或	文规范	6

一、适应专业与对象

1. 适应专业

本标准适应于高职高分子材料工程技术专业。

2. 适应对象

学院三年一期全日制在籍学生。

二、专业技能基本要求

以从事塑料、橡胶和合成纤维等高分子材料合成、成型加工、配方设计、技术开发、运营管理、质量检验和产品营销等工作所必备的专业技能为依据,根据省内各高职院校相关人才培养现状,本标准设计了高分子材料生产仿真操作、高分子材料加工操作、高分子材料性能测试等 3 个模块,14 个技能点。其中,高分子材料生产仿真操作模块包含 4 个技能点,高分子材料加工操作模块包含 5 个技能点,高分子材料性能测试模块包含 5 个技能点。

模块一 高分子材料生产仿真操作

本模块包括高分子材料生产相关设备的冷态开车、正常停车、事故处理及随机工况仿真操作4个技能点。主要考核学生运用仿真软件,对精馏塔、间歇反应釜、固定床反应器等进行仿真操作的技能,以及对相应事故的分析和处理能力。

J-1-1 冷态开车

技能要求:会识读工艺流程图;能熟练进行化工生产典型设备的冷态开车;能对主要工艺指标(液位、压力、流量、温度等)进行合理调整。

素养要求:严格遵守操作规程,充分满足各过程或步骤的起始条件;具有良好的安全生产意识,确保开车准备工作,如氮气置换、蒸汽吹扫;具有全局观念,把握各控制器的粗调与细调,保持操作的相对平稳,避免对下一工序造成影响。

J-1-2 正常停车

技能要求:会识读工艺流程图;能熟练进行化工生产典型设备的正常停车。

素养要求:严格遵守操作规程,充分满足各过程或步骤的起始条件;养成良好的操作习惯,低点排液,高点排气,对泵的泄液、罐的泄压泄液彻底。

J-1-3 事故处理

技能要求:会识读工艺流程图;能对化工生产典型设备的常见事故进行分析 判断并采取有效措施处理;能对主要工艺指标(压力、液位、流量、温度等)进行 合理调整。

素养要求:具有良好的操作习惯和安全生产意识,事故处理迅速果断,准确 无误,避免影响生产或造成二次事故。

J-1-4 随机工况

技能要求:会识读工艺流程图;能对精馏塔、固定床反应器进行随机工况处理;能对主要工艺指标(液位、压力、流量、温度等)进行合理调整。

素养要求:具有良好的操作习惯和安全生产意识,对随机工况处理迅速果断; 具有全局观念,把握各控制器的粗调与细调,保持操作的相对平稳,避免对下一工序造成影响。

模块二 高分子材料加工操作

本模块包括挤出机操作、高速混合机操作、挤出造粒机组操作、挤出吹膜机组操作、生产运行记录单撰写等 5 个技能点。主要考核学生进行挤出成型生产工艺参数设定、开停机操作、正常运行维持、产品质量控制、设备维护与保养等能力。

J-2-1 挤出机操作

技能要求:掌握单螺杆挤出机的基本结构和工作原理;能针对不同原料,设定挤出机机筒各区温度;能根据生产要求适时调整主机转速,保证主机和相关辅机的协调运行:掌握挤出机常见故障分析与排除、日常维护与保养。

素养要求:具有良好的职业素养,严格遵守设备操作规程及生产工艺要求;操作过程中,按需佩戴相关防护用具,保持作业面清洁有序,注重用电安全及水电损耗,具有安全生产意识及节能环保理念。

J-2-2 高速混合机操作

技能要求:掌握高速混合机的基本结构和工作原理;能根据不同原料设置混合速度及时间;掌握高速混合机常见故障分析与排除、日常维护与保养。

素养要求: 具有良好的职业素养, 严格遵守设备操作规程; 操作过程中, 按

需佩戴相关防护用具,保持作业面清洁有序;具有安全生产意识,通电情况下,严禁手伸入混合机锅体内。

J-2-3 挤出造粒机组操作

技能要求:掌握挤出造粒机组各单元设备(挤出机、冷却水槽、切粒机)的基本结构和工作原理;能针对不同原料及质量要求,进行工艺参数设定及运行维持;掌握挤出造粒机组各单元设备常见故障分析与排除、日常维护与保养。

素养要求:具有良好的职业素养,严格遵守设备操作规程及生产工艺要求;操作过程中,按需佩戴相关防护用具,保持作业面清洁有序;具有安全生产意识及节能环保理念,注重用电安全及水电损耗。

J-2-4 挤出吹膜机组操作

技能要求:掌握挤出吹膜机组各单元设备(挤出机、吹膜辅机)的基本结构和工作原理;能针对不同原料及质量要求,进行工艺参数设定及运行维持;掌握挤出吹膜机组各单元设备常见故障分析与排除、日常维护与保养。

素养要求:具有良好的职业素养,严格遵守设备操作规程及生产工艺要求;操作过程中,按需佩戴相关防护用具,保持作业面清洁有序;具有安全生产意识及节能环保理念,注重用电安全及水电损耗。

J-2-5 生产运行记录单撰写

技能要求:能根据不同机组加工操作要素,撰写生产运行记录单。

素养要求:具有良好的职业素养、严谨的工作作风,生产运行记录准时、客观、详实。

模块三 高分子材料性能测试

本模块包括万能试验机操作、缺口制样机操作、悬臂梁冲击试验机使用、熔体流动速率仪操作、测试报告撰写等 5 个技能点。主要考核学生使用相关仪器设备,对高分子材料(塑料)拉伸强度、冲击强度、熔体流动速率等性能指标进行测试的能力;撰写测试报告的能力。

J-3-1 万能试验机操作

技能要求:掌握万能试验机的结构特点及工作原理;能规范操作万能试验机,根据材料性质合理选择试样类型及试验速度:能正确处理相关数据,并详实、客

观地填写测试报告;能对仪器进行日常维护与保养。

素养要求:符合实验室 6S 管理要求,按要求进行台面整理、仪器归位等;符合企业基本的质量常识和管理要求,客观、详实填写测试数据;具有良好的工作习惯,测试过程严谨,书写报告规范。

J-3-2 缺口制样机操作

技能要求:掌握缺口制样机的结构特点及工作原理;能规范操作缺口制样机,根据测试要求熟练进行 A 型、B 型、C 型缺口的制备;能对仪器进行日常维护与保养。

素养要求:符合实验室 6S 管理要求,按要求进行台面整理、仪器归位等;符合企业基本的质量常识和管理要求;操作过程严谨、细致;缺口尺寸精准。

J-3-3 悬臂梁冲击试验机使用

技能要求:掌握悬臂梁冲击试验机的结构特点及工作原理;能规范操作悬臂梁冲击试验机:熟练进行试样的测试工作;能对仪器进行日常维护与保养。

素养要求:符合实验室 6S 管理要求,按要求进行台面整理、仪器归位等;符合企业基本的质量常识和管理要求;客观对待测试数据;操作过程严谨、细致。

J-3-4 熔体流动速率仪操作

技能要求:掌握熔体流动速率仪的结构特点及工作原理;能针对不同材料, 选用相应的温度和标称负荷;能规范操作熔体流动速率仪,熟练进行试样的测试 工作;能正确处理相关数据,并详实、客观地填写测试报告;能对仪器进行日常 维护与保养。

素养要求:符合实验室 6S 管理要求,按要求进行台面整理、仪器归位等;符合企业基本的质量常识和管理要求,客观填写测试数据;具有良好的工作习惯,测试过程严谨,书写报告规范。

J-3-5 测试报告撰写

技能要求: 能根据不同测试指标及不同测试标准, 撰写测试报告要素。

素养要求: 具有良好的职业素养及严谨的工作作风, 报告填写客观、详实。

三、专业技能抽查方式

根据专业技能基本要求, 本专业技能抽查设计了高分子材料生产仿真操作

(20 套)、高分子材料加工操作(5 套)、高分子材料性能测试(25 套)等 3 个模块, 共计 50 套操作试题。抽查时,由主考组织抽取任意模块下的任一试题(由于各模块均为必考模块,参考学生试题必须对各模块全覆盖),对抽考学生进行技能测试。要求学生能够按照相关操作规范独立或合作完成给定任务,并体现良好的职业精神与职业素养。

四、参照标准或规范

- 1. 化工总控工—国家职业标准
- 2. 塑料挤出工、塑料注塑工—国家职业标准
- 3. 合成材料测试员(试行) 国家职业标准
- 4. GBT 1040.1-2006 塑料 拉伸性能的测定 第1部分: 总则
- 5. GBT 1040.2-2006 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的 试验条件
- 6. GBT 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分: 薄塑和薄片的试验 条件
- 7. GBT 1040.4-2006 塑料 拉伸性能的测定 第 4 部分: 各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验方法
- 8. GB-T 1040.5-2008 塑料 拉伸性能的测定 第5部分: 单向纤维增强复合 材料的试验条件
- 9. GBT 1843-2008 塑料 悬臂梁冲击强度的测定
- 10. GBT 3682-2000 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定